




| ZASILANIE I KONTROLA NAPIĘCIA STEROWANIA | KONTROLA POŁOŻEŃ KORYTA | | STEROWANIE KORYTA 32K1- SBR 2 | | |
|--|-------------------------|-----|-------------------------------|------------------|----------------------------|
| | GÓRA | DÓŁ | OPUSZCZANIE | | PODDNOSZENIE |
| | | | AUTOMATYCZNE ZE STEROWNIKA | RĘCZNE MIEJSCOWE | AUTOMATYCZNE ZE STEROWNIKA |



| SYGNALIZACJA W TABL. SYNOP. | | |
|-----------------------------|-------------|--------|
| PODDNIE-SIONE | OPUSZ-CZONE | AWARIA |



| SYGNALIZACJA W STEROWNI | | | |
|-------------------------|-------------|--------|---------------------------|
| PODDNIE-SIONE | OPUSZ-CZONE | AWARIA | WYBÓR STEROWANIA GOTOWOŚĆ |



| | | | | |
|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| BPK SA ul. Św. Leonarda 18 25-953 Kielce | Funkcja | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| | Projektował | inż. Henryk Burzyński | Wa-25/92 | <i>[Signature]</i> |
| | Sprawdził | inż. Wojciech Szymański | Wa-446/94 | <i>[Signature]</i> |
| Temat (obiekt) | | | Branża | Stadium |
| OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WOJTYNÓW | | | ELEKTRYCZNA | P.B.W. |
| Nazwa rysunku | | | Skala | Data |
| SCHEMAT STEROWANIA KORYTA SPUSTOWEGO 32K1 | | | - | 08.2008r. |
| Inwestor | | | Nr rysunku | |
| Urząd Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79A | | | | E-16 |