

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA OGRODZENIA
PRZY KOŚCIELE ŚW. LUDWIKA W BLIŻYNIE





Fot. 1 Odcinek A - B



Fot. 2 Odcinek A - B



Fot. 3 Odcinek B- C



Fot. 4 Fot. 5 Odcinek C- D



Fot. 6 Odcinek D-E



Fot. 6 Odcinek D-E



Fot. 7 Odcinek E-F



Fot. 8 Odcinek E-F



Fot. 9 Odcinek F-A



Fot. 10 Odcinek F-A



Fot. 11 Korozja pręseł żelaznych



Fot. 12 Uszkodzenia pręseł żelaznych



Fot. 13 Uszkodzenia czap



Fot. 14 Uszkodzenia muru

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Paweł Czarnecki
upr. 171/SWOKK/2013